

Curriculum Vitae numer referencyjny maszyny: X 12555



LEMU BSA 100-L Krajarka wzdłużna

Rok produkcji : 1995

Opis dodatkowy:

Dostępność: natychmiast

Powód sprzedaży: sprzedaż zbędnego sprzętu



Stan techniczny maszyny: doskonały stan, zbliżony do odnowionego można zobaczyć w produkcji

Uwaga: Opis stanu maszyny umieszczony w CV został opracowany na podstawie informacji uzyskanych od ostatniego właściciela lub użytkownika maszyny lub w czasie przeglądu dokonanego przez naszego pracownika, tak abyśmy mogli dostarczyć Państwu jak najwięcej informacji. Dla Państwa bezpieczeństwa polecamy samodzielny przegląd maszyny lub ocenę dokonaną przez niezależnego mechanika. Na maszynie i urządzenie nie udzielamy żadnych gwarancji.